

こんなときは要注意!!

ため池決壊の原因


大雨のとき

ため池の水位が上昇し、堤防をのり越えた水の勢いによって堤防が浸食され、決壊するおそれがあります。流木やゴミ等によって余水吐の断面がふさがると、堤防を越流しやすくなり、浸食・崩壊の危険性は、一層高くなります。



地震のとき

ため池の堤防が、地震による大きな力を受けて亀裂が生じることや、地盤の液状化により決壊するおそれがあります。比較的小さな地震でも、堤防の内部に生じた亀裂などにより強度が低下し、水圧に耐え切れず決壊することがありますので注意が必要です。



避難時の注意点

落ち着いて
早めの避難を

- がけ地や河川・水路沿い、ため池の正面は危険なので、できるだけ避けて避難しましょう。
- 隣近所に声をかけ合って、家族やグループで避難しましょう。
- お年寄りや子供などは避難に時間がかかります。協力して早めの避難を心がけましょう。
- 水深がひざまであるようなら無理をせず、自宅の2階や高台などへ避難して救助を待ちましょう。



緊急時の連絡先

火災・救急
119番

警察
110番

災害用伝言ダイヤル
171番

| 連絡先 | 電話番号 |
|-----------------|------------------|
| 和島保健センター | 0258-74-3111 |
| 和島体育館 | 0258-74-3112 |
| 和島小学校 | 0258-74-3980 |
| 長岡市役所和島支所 | 0258-74-3111(代表) |
| 和島支所 地域振興・市民生活課 | 0258-74-3112 |
| 与板維持管理事務所 工務課 | 0258-72-3187 |
| 長岡地域振興局 農林振興部 | 0258-38-2606 |
| 与板警察署 | 0258-72-0110 |
| 長岡市消防本部 | 0258-36-0119 |
| 与板消防署 | 0258-72-2572 |
| 長岡市水道局 与板営業所 | 0258-72-2259 |
| 東北電力 | 0120-175-366 |
| 北陸ガス 長岡支社 | 0258-33-3200 |

家族の連絡先と避難時のメモ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

保存版 長岡市 ため池ハザードマップ 前 堤

このハザードマップは、地震や大雨によってため池が決壊した場合に備え、安全に避難するために役立つ情報を分かりやすく住民のみなさんに提供することを目的に作成したものです。日頃からため池災害に備え、ハザードマップの記載内容を確認し、いち早い避難行動や災害応急対応ができるよう心がけましょう。

緊急時の対応

地震や大雨により、ため池が決壊するおそれのある場合、町内会は、電話連絡等を通じて緊急連絡体制で地域のみなさんに状況を連絡します。地域のみなさんはハザードマップを参考にして避難場所へ避難してください。



注意事項 ため池が決壊するおそれのある場合、一般住民はため池に近づかないこと。

災害関連情報入手先

気象庁・新潟地方気象台
気象情報を確認できます
パソコン <http://www.jma-net.go.jp/niigata/>

新潟県河川防災情報システム
河川の水位・雨量を確認できます
パソコン <http://doboku-bousai.pref.niigata.jp/kasen/>
携帯電話 http://doboku-bousai.pref.niigata.jp/kasen_m/

長岡市防災・災害情報
長岡市内の災害緊急情報を確認できます
パソコン <http://www.bousai.city.nagaoka.niigata.jp.cache.yimg.jp>

新潟県土砂災害警戒情報システム
土砂災害の危険度を確認できます
パソコン <http://doboku-bousai.pref.niigata.jp/sabou/>
携帯電話 http://doboku-bousai.pref.niigata.jp/sabou_m/



このため池ハザードマップに関するお問い合わせ先

長岡市役所 農林水産部農林整備課 TEL : 0258-39-2224

〒940-8501 新潟県長岡市大手通1丁目4番地10 <http://www.city.nagaoka.niigata.jp/>

令和4年3月作成

長岡市ため池ハザードマップ

前堤

このマップは、地震や大雨によって、満水状態のため池が決壊した場合、全ての貯水量が瞬時に流出する状況を想定しています。
 災害の状況によっては、表示されている範囲以外の所でも被害が発生する可能性がありますので、注意が必要です。
 逃げおくれた場合は、自宅の2階や高台などへ避難して救助を待ちましょう。

| 凡例 | |
|--------------|---------------------|
| 浸水深 | |
| | 0.5~3.0m(1階床上浸水) |
| | 0.5m未満(1階床下浸水) |
| 浸水到達時間 | |
| 避難関連 | |
| | 一時避難場所 |
| | 避難路 |
| | 避難路 (浸水範囲を通る避難路) |

| ため池諸元 | |
|---------|---------------------------------------|
| 築造年代 | 昭和以降 (1995年改修) |
| 築造形式 | 土堰堤 |
| 管理者 | 根小屋区長 |
| 受益面積 | 1.0ha |
| 堤高 | 1.4m(0.8m) |
| 堤頂長/天端幅 | 14.0m / 7.6m |
| 総貯水量 | 200m ³ (60m ³) |

ため池が決壊するおそれがある場合、同時に大雨や地震により様々な災害が発生することが考えられます。
 長岡市では、ため池ハザードマップの他、洪水や土砂災害に対するハザードも作成していますのでご覧頂き、併せてご注意ください。

※堤高、総貯水量のカッコ表記はR1年度調査の値



指定避難所
 至 和島支所
 和島保健センター
 (地区防災センター)

指定避難所
 至 和島小学校
 ※大雨時
 利用不可

指定避難所
 至 和島体育館

一時避難場所
 根小屋公会堂

決壊20分後
 決壊10分後
 決壊5分後
 決壊3分後
 決壊1分後

前堤

富助橋

長次橋

高座橋

馬場中島半筋築

先祖塚橋

根小屋

二柱神社

繁慶寺

荒巻