

令和5年8月24日

報道機関各位

長岡市環境部環境政策課長



長岡市浦地内で 灯油の流出事故が発生しました

えちご中越農業協同組合（本社：長岡市今朝白2丁目7番25号）が所有する長岡市浦地内のこしじカントリーエレベーター（長岡市浦215番地8）の地上配管から、多量の灯油が流出したとの通報を受けましたので、お知らせします。

1 概要（事業者からの聞き取り情報などを基に作成しています）

- | | | | |
|----------|--|--------------------------|---|
| (1) 通報日時 | 8月24日（木） | 午前8時35分 | |
| (2) 流出物 | 灯油（流出量は調査中。推定3千から5千リットル：灯油貯蔵タンク容量1万リットル） | | |
| (3) 原因 | タンクの地上配管の破損によるものと推定されるが、現在詳しい原因を調査中 | | |
| (4) 経緯 | 8月23日 | 午後3時30分から
午後4時から | 乾燥機の試運転開始
乾燥機の本運転開始 |
| | 8月24日 | 午前5時まで
午前6時
午前7時ころ | 乾燥機の通常運転
乾燥機が停止。状況確認開始
配管から灯油の流出を確認 |

2 対応状況

- 通報を受けた後、県と市が現地確認をしたところ、地上配管から流出した灯油の一部が一級河川の須川に流出していることを確認。県と市はオイルフェンスを設置しました。
- 市は、直ちに敷地外の側溝に油吸着マットを設置しました。
- 市は、町内会などを通じて周辺住民及び農業関係者に注意喚起を行いました。
- 市と県は、発生源となった事業者に対して、敷地内に残っている灯油を回収するよう、また、土壌への影響調査など流出した灯油への対策をとるよう指導しました。

問い合わせ

長岡市環境政策課 里村 TEL0258-24-0528